

سبب انفجار خط غاز بالتجمع الخامس



السبت 15 أبريل 2017 02:04 م

كشف مصدر أمني بقسم المفرقعات، تفاصيل الانفجار الذي وقع بمنطقة التجمع الخامس، موضحاً أن الانفجار وقع أثناء أعمال حفر بالقرب من ماسورة الغاز، ورجح المصدر أن يكون الانفجار نتيجة اصطدام اللورد بمحاسورة الغاز، وأوضح المصدر أن الانفجار نتج عنه إصابة سائق اللورد، تم نقله إلى المستشفى، وتأثرت دركة السيارة بالطريق القادم من المعادي للمتجه للسويس، ونصح إدارة المرور قائدي السيارات بالنسبة للقادم من طريق السويس اتجاه المنيب بأن يتم السير حتى نفق التسعين والدخول على طريق الخدمة.