

حفرة طريق «أكتوبر - الواحات» تعود بعد الإصلاح بساعاتٍ هبوط متكرر يفتح ملف جودة التنفيذ وإهدار المليارات



الثلاثاء 17 فبراير 2026 م 11:20

لم يكُد سائقو طريق 6 أكتوبر-الواحات يستعيديون حركة السير بصورة طبيعية عقب إصلاح الهبوط الأرضي الذي شهدته الطريق، حتى عادت الحفرة للظهور في المكان نفسه بعد ساعات قليلة تكرار المشهد بهذه السرعة أعاد المخاوف بشأن جودة أعمال الإصلاح، وطرح سؤالاً مباشراً عن سبب الهبوط الحقيقي تحت طبقات الأسفلت.

عودة الهبوط في الموضع نفسه وتحويلات لتفادي سقوط السيارات

بحسب شهود عيان، تحركت الأجهزة المختصة إلى موقع الهبوط برفقة رجال الشرطة جرى عمل تحويلة مرورية لتفادي سقوط السيارات داخل منطقة الهبوط، ولم ينفع حدوث تكدسات على طريق لا يتحمل تعطلاً طويلاً التحويلة هنا ليست إجراء روتينياً، بل مؤشر خطر على سلامة المرور.

عودة الحفرة في نفس النقطة بعد ساعات تعني أن المشكلة لم تكون "سطحية". إصلاح سريع يعيد فتح الطريق لا يكفي إذا كان الفراغ تحت الرصف ما زال قائماً تكرار الهبوط يضغط على فكرة أن هناك خلل في المعالجة أو في تقدير حجم المنطقة المتاثرة ويجعل كل سيارة تمر فوق الموضع موضع اختبار جديد.

يرى الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن الهبوط الذي يعود في الموضع ذاته غالباً ما يرتبط بسبب تحدّي سطحي لم يعالج بالكامل ويضيف أن معالجة الرصف وحدها قد تخفيف الآثر مؤقتاً، لكنها لا توقف تدهور التربة إذا كانت المشكلة مرتبطة بعمرق مدفون أو فراغات لم تُتحقق وثبتت جيداً.

مواسير قطر 3400 وـ"الدفع النفقي": سبب مبدئي يغيّر طبيعة الأزمة

الفحص المبدئي، وفق ما ورد، كشف أن سبب الهبوط يرجع إلى أعمال تنفيذ مواسير مرافق بقطر 3400 أسفل الطريق التنفيذ تم باستخدام أسلوب الدفع النفقي ضمن الأعمال التي تنفذها إحدى الشركات هذه المعلومة تتقدّم الواقعة من "هبوط مجاهول" إلى أزمة مرتبطة بمشروع مرافق تحت طريق سريع.

الدفع النفقي تقنية تستخدّم لتجاوز عوائق من دون حفر مفتوح على السطح لكنها حساسة أي خطأ في التوجيه أو الدعم أو التحكم في التربة قد يخلق فراغاًًاً الفراغ يبدأ صغيراً ثم يتسع مع الاهتزاز والأحمال وقد يتكرر إذا بقيت الأسباب قائمة.

وأعلنت السلطات حالة الاستنفار القصوى، ودفعت فرق فنية لتأمين المنطقة ومعرفة سبب الهبوط المفاجئ لغة "الاستنفار" تعكس أن المخاطر ليست مرورية فقط، بل إنسانية أيضاً لأن الهبوط قد يتسع فجأة وقد يطال محلياً أكبر من فتحة الحفرة الظاهرة للعين.

يرى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن أي فراغات ناتجة عن أعمال تحت الأرض تصبح أكثر خطورة عندما تتدخّل مع مياه أو تسربات، لأنها تُضعف التربة وتتسّع الانهيارات ويضيف أن العلاج الفعال يبدأ بتحديد نطاق الفراغ، ثم تدعيمه هندسياً قبل إعادة الرصف، وإلا يعود الهبوط في نفس المكان أو حوله.

نمط هبوط يتكرر في مناطق مختلفة: وقائع قريبة ترفع سقف القلق

الواقعة على طريق الوحدات جاءت بعد أيام من هبوط أرضي بمنطقة التجمع الخامس الهبوط هناك، بحسب ما ورد، بلغ عمقه 15 متراً وابتلاع جزءاً من محطة وقود هذا المثال يوضح أن الهبوط قد يتحول من خلل مروي إلى خطر جسيم على منشآت وخدمات وضع السلامة العامة في قلب الملف

و قبل أسبوعين هبواً أرضياً، تزامن مع انفجار ماسورة مياه أربك الدركة المرورية الصورة هنا مزدوجة: هبوط أرضي مع مرفق منجر وتداعيات فورية على المروج

تشير بعض التوثيقات أيضًا إلى أن منطقة التجمع الخامس ومدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر شهدتا حالة استنفار عقب وقوع هبوط أرضي مفاجئ بهما قبل أسبوعين أيضًا تتبع الوقائع في أكثر من موقع وفي مدى زمني قصير يرفع الإحساس العام بأن المشكلة ليست حادثاً منفرداً بل نمط يتكرر ويحتاج مراجعة طريقة تنفيذ المرافق تحت الطريق

برى المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن تكرار الهبوتات في موقع متفرقة يفرض تشديد الرقابة على أعمال الحفر والمرافق، ورفع معايير الاستلام الفني قبل فتح الطرق للحركة ويفيد أن الفصل بين مسؤوليات المقاول والاستشاري والجهة المالكة يجب أن يكون واضحاً، لأن غموض المسؤولية يترك المواطن وحده أمام الخطر اليومي

في النهاية، الواقعة الحالية تحمل ثلاث رسائل واضحة من داخل تفاصيلها الأولى أن إصلاحاً يعود للانهيار بعد ساعات لا يطمئن أحداً الثانية أن سبباً مرتبطة بمواسير قطر 3400 والدفع النفقي يجعل القضية فنية بامتياز وليس مجرد "حفرة". والثالثة أن تكرار حوادث مشابهة في التجمع الخامس وحول معرض الكتاب والغردقة يضغط باتجاه حل جذري: فحص، تدعيم، ثم فتح طريق، لا العكس