

# حريق في طائرة مصرية متوجهة إلى الصين



الاثنين 15 مايو 2017 م 01:05

شب حريق بأحد محركات طائرة خطوط مصر للطيران المتوجهة إلى بكين بمطار القاهرة الإثنين، وتم تغيير الطائرة بأخرى واستأنفت رحلتها بعد تأخير حوالي ثلاثة ساعات.

وأكّدت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 955 للإقلاع إلى العاصمة الصينية بكين، فوجئ بحدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة، من طراز إيرباص 330، وتم إطفاءه الذاتي وتبين حدوث تلفيات في المحرك.

وأضافت المصادر، أنه تم إنزال الركاب وعددهم 211 راكباً إلى صالة الترانزيت، وسحب الطائرة من الممر واستدعاء فريق الصيانة لفحص المحرك، وتم تغيير الطائرة بأخرى واستأنفت رحلتها بكل الركاب بعد تأخير حوالي ثلاثة ساعات.