

ماس كهربائي بجهاز تكييف وراء حريق بنك في الدقى



الاثنين 16 مايو 2022 م 12:19

شب حريق هائل داخل أحد البنوك فى شارع التحرير بمنطقة الدقى وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات [١] وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى داخل أجهزة التكييف وتمت عملية الإخماد [٢] وقام رجال الأمن الإداري داخل البنك بإخراج جميع المواطنين بسبب ظهور أدخنة فى المكان، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات [٣]