

تأخيرات واسعة في مطار القاهرة بعد رصد تسريب وقود



الأحد 8 فبراير 2026 م 05:30

شهد مطار القاهرة الدولي حالة من الارتكاب التشغيلي خلال الساعات الماضية، بعد رصد تسريب في أحد الخطوط الفرعية المغذية بالوقود لمبني الركاب رقم (2) و(3)، ما انعكس على انتظام جدول الرحلات الجوية وتسبب في تأثير عشرات الرحلات المتوجهة إلى وجهات إقليمية دولية.

تسريب مفاجئ واستنفار فني

ووفق بيان صادر عن شركة ميناء القاهرة الجوي، جرى اكتشاف التسريب عبر منظومة المراقبة المركزية التابعة لشركة مصر للبترول داخل مستودع الوقود بالمطار.

وبدعت الجهات المختصة بعده من الوحدات الصهريجية بساعات كبيرة تجاوزت ربع مليون لتر، إلى جانب وحدات ترشيح إضافية، لتوفير بدائل مؤقتة لخط الوقود المتوقف كما باشرت فرق فنية متخصصة أعمالها لتحديد موقع التسريب بدقة باستخدام أجهزة فحص متطورة، تمهدًا لإصلاحه وإعادة تشغيل الخط بشكل آمن.

ورغم تأكيد إدارة المطار أن حركة التشغيل لم تتوقف بالكامل، فإن الاعتماد على نظام التموين البديل أدى إلى تباطؤ ملحوظ في عمليات تزويذ الطائرات بالوقود، وهو ما انعكس مباشرة على جداول الإقلاع والوصول، خاصة للرحلات الدولية طويلة المدى التي تتطلب كميات كبيرة من الوقود وإجراءات تعوين دقيقة.

مصادر محلية داخل المطار أوضحت أن التأخيرات طالت عشرات الرحلات المتوجهة إلى أوروبا والخليج وإفريقيا، حيث تراوحت فترات التأخير بين ساعة وعدة ساعات.

كما رصد مسافرون ازدحامًا في صالات الانتظار وتكديسًا نسبيًّا للطائرات على الممرات وساحات الانتظار، مع محاولات متواصلة من سلطات التشغيل لإعادة جدولة الرحلات وتقليل تأثير الأزمة.