

# هل يمكن أن ينهار سد النهضة دراسة حديثة تجيب على هذا التساؤل



الجمعة 1 أكتوبر 2021 م

مع جمود مفاوضات سد النهضة التي فشلت مارا في التوصل إلى أي اتفاق نهائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، ظهرت بعض الدراسات التي تحذر من احتمال "انهيار" السد العملاق لأسباب فنية، وعدم قدرته على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه المطلوب تخزينها

وتواتر ردود الفعل بعد نشر دراسة مصرية حديثة مثيرة للجدل، شارك فيها باحثون ملليون بجامعة وهيئات دولية، تحذر من احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وشككت في قدرة إثيوبيا على إتمام الملمء الثاني للسد

وتحتوى الدراسة تحليل 109 صور ومشاهد، في الفترة من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية، وانتهت إلى وجود شواهد على عوامل إزاحة وتحرك مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني "الرئيسي" وكذلك السد الركامي "المساعد" مما ينذر بانهيار السد وما يتبع ذلك من تأثير مدمر على دولتي المصب

ووفقاً للدراسة التي شارك فيها وزير الري الانقلاب محمد عبد العاطي، يكشف تحليل البيانات في موقع السد عن وجود هبوط أرضي غير متناسق في أطراف السد الرئيسي، خاصة الجانب الغربي حيث سجل حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 و90 مليمتراً في أعلى السد

كما أوضحت الدراسة أن ملء السد كان يجري بشكل سريع ومن دون تحليل بيانات، وهو ما يؤثر على جسم السد فنياً، ويؤثر هيدرولوجياً على حوض النيل الأزرق، كما كشفت أن هناك إزاحة رأسية غير متساوية في قطاعات مختلفة من السد الرئيسي والمساعد

وقال هشام العسكري، الباحث الرئيسي بالدراسة، في لقاء تلفزيوني، "نحن لا نقول اتهامات ولن نعادي أحداً، بل نظهر خطراً داهماً بشكل علمي قوي وندق ناقوساً حول تهديد كبير يواجه السودانيين، ولا نقدم أبحاثاً بصبغة سياسية ونطالب المجتمع الدولي بالتحقق من صحة ما نقول".

ما حقيقة احتمال انهيار السد؟

في تعليقه حول هذه الدراسة، وحقيقة احتمال انهيار سد الألفية الكبير، قال مستشار وزير الري والموارد المائية المصري سابقاً، الدكتور ضياء الدين القوصي، إن "التحذير الذي تم تضمينه في الدراسة ليس بجديد، وسبق وحدرنا من أن موقع السد ينذر بحدوث انهيارات؛ لأنه موجود على فالق أرضي قد يتسبب في هبوط غير متساو".

وأوضح أن "التربة المقام عليها بناء السد هي تربة انهيارية لأنها تتآكل بفعل قوة المياه، لكنهم حاولوا تجاوز تلك الحقائق من خلال حقن التربة بالأسمدة في عملية كلفت أكثر من مليار دولار، وهذا ينفي أن تكون هناك مشكلة".

واستبعد القوصي أن تؤثر تلك الدراسة سواء على استكمال بناء السد أو مساعدة مصر والسودان في مفاوضاتهما مع إثيوبيا "لأن هناك قراراً سياسياً يفرض نفسه، ويغلب على الجانب الفني، ولديهم من المتخصصين من يعلمون بحقيقة هذه التحذيرات".

واعتبر مستشار وزير الري الأسبق، أن "المتضرر الرئيس من أي انهيار هو السودان وليس إثيوبيا؛ لأن السد الضخم موجود على تلخوم حدودها، ونحن لا نريد ولا نتمنى انهياره ولكن نريد ضمانات تؤكد سلامة الإنشاءات والتربة".

وتعتزم مصر استغلال الدراسة من أجل عرضها على خبراء دوليين ومحليين في جلسة بمؤتمر دولي للمياه سيقام بمصر في أكتوبر المقبل، بحسب الدكتور عمرو فوزي، الباحث المشارك بالدراسة المشار إليها حول أمان السد

سبق علمي بوجود مشاكل بالسد

هناك احتمالات كبيرة لانهيار سد النهضة، هذا ما كشفه خبير السدود الدولي الدكتور محمد حافظ، وأهمها أن طبقة الأساسات تم بناؤها على مجموعة من الكهوف الجيرية والتي تقع على عمق 15 متراً من سطح الأرض، وهذه الكهوف تحدثت عنها الشركة الإيطالية التي قامت بعمل "الجسات" الأرضية، وهي حفر رفيعة بقطر 100 مم في الأرض عن طريق التخريم وتصل لعمق 50 متراً أحياناً.

وأوضح "وفقاً لتقرير الشركة الإيطالية توجد فووالق أرضية تحت سد النهضة الخرساني وسد السرج والأخير به مشاكل أكثر من السد الرئيسي ولكنها قالت إنها قامت بحقن تلك الكهوف بمواد أسمنتية، وكان هناك نوع من الاستعجال في معالجة المشاكل ومن الممكن أن عملية تحسين التربة لم تف بالمطلوب".

وتابع: "في عام 2017 نشرت تقريراً في مجلة روزاليوسف المصرية، كشف لأول مرة عن هذه الكهوف والفووالق، أما فيما يتعلق بالدراسة الأخيرة فإني أتفق معها في وجود هبوط غير متزن بين أطراف السد بسبب وجود الكهوف هذا بخصوص السد الخرساني، أما بالنسبة للهبوط في سد السرج لا أتفق معه أن الهبوط نتيجة الأعمال ولكنني أعتقد أنه نتيجة ما يسمى بالهبوط المرن".

واستبعد الخبير الدولي أن "تؤثر هذه الدراسة أو غيرها على القرار السياسي لإثيوبيا باستكمال بناء السد لأنها غير متضررة من أي انهيار، وهذا ما يكشف سبب تأثر بناء السد ثلاثة سنوات وأكثر، لكن ربما لو أن هناك ضغوطاً دولية تمارسها مصر والسودان فيمكن أن تختلف إثيوبيا من ارتفاع المياه وحجم تخزينها ما يقلل من احتمالات الانهيار".