

شاهد | رعب في إمبابة انفجار ماسورة غاز يهز شارع مدينة العمال ويطيح بجزء من عقار سكني



www.EgyptWindow.Net

الجمعة 12 ديسمبر 2025 م

تحول شارع مدينة العمال بمنطقة إمبابة إلى ساحة فوضى ورعب حقيقي، في لحظات بدت كأنها مشهد من فيلم كارثي بعدما وُنقت كاميرات المراقبة انفجاراً ضخماً في ماسورة غاز داخل أحد العقارات، أعقابه انهيار أجزاء من المبني، وتطاير الكتل الخرسانية التي سقطت مباشرة على المارة والطريق.



502. That's an error.

The server encountered a temporary error
and could not complete your request.

Please try again in 30 seconds. That's all we
know.



الانفجار الذي هز الشارع

القطع المقصّر، الذي تداوله الأهالي بسرعة كبيرة، أظهر مجموعة من المواطنين يسيرون بشكل طبيعي قبل أن يفاجئهم صوت انفجار عنيف هزّ المكان بالكامل، تبعته سحابة من الغبار وتناثر الحطام في مشهد أصاب الجميع بحالة من الذهول والهلع.

Video Unavailable

This video may no longer exist, or you don't have permission to view it.

[Learn more](#)

وتشير المشاهد إلى انهيار أجزاء من واجهة العقار عقب الانفجار مباشرة، بينما شوهد العارضة وهم يهربون في اتجاهات مختلفة وسط سرخات واستغاثات

[خسائر بشرية ومشهد إنقاذ معاقد](#)

أكده مصدر طبية أن عدد المصايبين بلغ 4 أشخاص، إضافة إلى وفاة شخص متأثراً بإصاباته جراء انهيار سقف الطابق الثالث من العقار، وتم نقل الحالات جميعاً إلى مستشفى التدريب العسكري ومستشفى الناس، وفقاً لدرجة خطورة كل حالة

[تفاصيل الحالة الصحية للمصابين](#)

وقد كشف مصدر طبي عن الوضع الصحي للمصابين، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مديحة محمد (77 عاماً): هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم وضعها تحت الملاحظة بالعناية المركزة
أشرف طاعت (54 عاماً): مصاب بحروق بلغت نسبتها 48%， وحالته خطيرة، وتم تحويله إلى مستشفى الناس المتخصص في التعامل مع هذه النوعية من الإصابات
كريمة عبد العال (40 عاماً): سحجات وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم
إيناس رضا (52 عاماً): مصابة بكسر في الكتف، وتلقيت العلاج والمتابعة

[إجراءات فورية لإنقاذ الموقف](#)

على الفور، قامت الفرق الفنية التابعة لشركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن الشارع بالكامل، لتفادي أي حرائق إضافية أو مخاطر قد تنتج عن تفاعل الغاز مع الكهرباء، خصوصاً مع انهيار أجزاء من العقار
كما بدأت قوات الحماية المدنية معاينة الموقف لتحديد أسباب تسريب الغاز الذي أدى إلى الانفجار، مع تأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين من محيط العقار المتضرر

[أهالي المنطقة بين الصدمة والغضب](#)

سادت حالة من الذهول بين سكان المنطقة، الذين أكد بعضهم أنهم سبق وأن لاحظوا رائحة غاز قبل ساعات من وقوع الحادث، فيما اتهم آخرون شركات الخدمات بعدم الاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتسريب معاذل قبل أسباب عدده

Video Unavailable

This video may no longer exist, or you don't have permission to view it.

[Learn more](#)

وقال أحد الأهالي، وهو يقف أمام بقايا الخرسانة المتتساقطة: «الانفجار جه فجأة الشارع اتقلب وناس وقعت وجرينا كلنا فوق اللي اتصاب».

تحقيقات جارية وتوقعات بتقرير فني شامل

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة، وسط توقعات بإصدار تقرير فني شامل يوضح أسباب التسريب، ومدى سلامة توصيلات الغاز بالعقارات، وما إذا كانت هناك مخالفات إنشائية أو إهمال في أعمال الصيانة.



الحادث الذي هز إمبابة خلأ دلائل دقائق قليلة فتح الباب مجدداً أمام تساؤلات واسعة حول إجراءات السلامة في شبكات الغاز داخل المناطق السكنية، ومدى جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل السريع مع البلاغات قبل تحولها إلى كارثة.